# WICLOLOUIC



Betriebsanleitung Ics-Ultraschall-Sensoren mit drei Schaltausgängen

lcs-25/DDD/QP lcs-35/DDD/QP lcs-130/DDD/QP

#### Produktbeschreibung

- Der Ics-Sensor mit drei Schaltausgängen misst berührungslos die Entfernung zu einem Objekt, welches sich im Erfassungsbereich des Sensors befindet. In Abhängigkeit der eingestellten Schaltabstände werden die Schaltausgänge gesetzt.
- Es kann zwischen den Ausgangsfunktionen Öffner und Schließer gewählt werden.
- Dreifarben-LEDs zeigen alle Betriebszustände an.
- Der Sensor kann über Teach-in eingelernt werden.
- Mit dem als Zubehör erhältlichen LinkControl-Adapter LCA-2 und der LinkControl-Software für Windows® können optional alle Teachin- und weitere Parametereinstellungen vorgenommen werden.

#### schreibung Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
- Anschluss, Montage und Einstellungen nur durch Fachpersonal
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie, Einsatz im Bereich Personen- und Maschinenschutz nicht zulässig

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ultraschallsensoren der lcs-Familie werden zum berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt.

Die Ics-Sensoren weisen eine Blindzone auf, in der keine Entfernungsmessung erfolgen kann. Die in den technischen Daten angegebene Betriebstastweite gibt an, bis zu welcher Entfernung der Sensor bei üblichen Reflektoren mit ausreichender Funktionsreserve eingesetzt werden kann. Bei guten Reflektoren, wie z.B. einer ruhigen Wasseroberfläche, kann der Sensor auch bis zu seiner Grenztastweite eingesetzt werden. Objekte, die den Schall stark absorbieren (z.B. Schaumstoff) oder diffus reflektieren (z.B. Kies), können die angegebene Betriebstastweite auch reduzieren.

#### Montage

- → Sensor am Einbauort montieren.
- → Anschlusskabel an den M12-Gerätestecker anschließen, vgl. Bild 1.

2 • 1 3 • 5 • 4	3x <b>\</b>	Farbe
1	+U <sub>B</sub>	braun
3	−U <sub>B</sub>	blau
4	D2	schwarz
2	D1	weiß
5	D3/Com	grau

Bild 1: Pinbelegung mit Sicht auf den Sensorstecker und Farbkodierung der microsonic-Anschlusskabel

## Montageabstände

Bild 2 gibt die Mindestmontageabstände zwischen den Sensoren an. Diese Abstände sollten nicht unterschritten werden um eine gegenseitige Beeinflussung der Sensoren zu vermeiden.

		D⊹a
lcs-25	>0,10 m	>1,0 m
lcs-35	>0,30 m	>1,7 m
lcs-130	>0,60 m	>5,4 m

Bild 2: Montageabstände

## Inbetriebnahme

- → Spannungsversorgung einschalten.
- → Sensor mit der Teach-in-Prozedur einlernen, vgl. Diagramm 4.

# Werkseinstellung

lcs-Sensoren werden werksseitig mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

- Schaltausgänge auf Schließer
- Schaltabstand auf Betriebstastweite und halber Betriebstastweite
- Maximale Tastweite auf Grenztastweite

## Wartung

microsonic-Sensoren sind wartungsfrei. Bei starken Schmutzablagerungen empfehlen wir, die weiße Sensoroberfläche zu reinigen.

### Hinweise

- Ics-Sensoren verfügen über eine interne Temperaturkompensation. Aufgrund der Eigenerwärmung des Sensors erreicht die Temperaturkompensation nach ca. 30 Minuten Betriebszeit ihren optimalen Arbeitspunkt.
- Im Normalbetrieb signalisiert eine gelbe LED, dass der zugehörige Schaltausgang durchgeschaltet hat.
- Im Teach-in werden die Hysteresen auf ihre Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Wird während der Teach-in-Prozedur für 20 Sekunden kein Signal am Com-Eingang erzeugt, werden die bis dahin vorgenommenen Einstellungen übernommen und der Sensor kehrt zum Normalbetrieb zurück.
- Der Sensor kann auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt werden (vgl. »Weitere Einstellungen«, Diagramm 3).















